

**M4V系列****DIN W75×H25mm马赛克控制器专用图示面板表****■ 特点**

- 马赛克控制器专用图示面板表
- 多种输入功能  
(0~2V, 0~10V, 1~5V, 0~1mA, 4~20mA)
- 预设功能 (High/Low 缩放设定)
- 最大显示: -999 ~ 9999
- 错误显示功能或自诊断功能
- 内置高品质的微处理器
- 显示精度: F · S ±0.2%, rdg ±1digit



使用前请先仔细阅读操作手册上的“安全注意事项”


**■ 型号说明**

\* 其他规格可选

**■ 规格**

型号		M4V
测量输入		DC电压、DC电流 4~20mAADC, 1~5VDC
电源电压		12~24VDC
运行电压		额定电压的 90 ~ 110%
消耗功率		2W 以下
显示方式		7段红色LED显示 (高14mm)
显示精度		0 ~ +50°C : F · S ±0.2% (rdg ±1digit), -10 ~ 0°C : F · S ±0.3% (rdg ±1digit)
显示周期		0.5 sec.
设定方式		S/W 键设定缩放值
最大允许输入		输入值的 150%
设定-诊断		错误指示
绝缘阻抗		Min. 100MΩ (以500VDC为基准)
绝缘强度		2000VAC 50/60Hz 1分钟
抗干扰		由干扰模拟器产生的方波信号 (脉宽 1μs)±300V
振动	耐振动	10 ~ 50Hz 振幅0.75, X、Y、Z各方向1小时
	误动作	10 ~ 50Hz 振幅0.5, X、Y、Z各方向10分钟
冲击	耐冲击	300m/s <sup>2</sup> (30G) X、Y、Z方向各3次
	误动作	100m/s <sup>2</sup> (10G) X、Y、Z方向各3次
环境温度		-10 ~ +50°C (未结冰状态)
储存温度		-20 ~ +60°C (未结冰状态)
环境湿度		35 ~ 85%RH
重量		约 83g

## ■ 外形尺寸图



(A) 光电传感器

(B) 光纤传感器

(C) 门传感器/区域传感器

(D) 接近开关

(E) 压力传感器

(F) 旋转编码器

(G) 配线/配件

(H) 温度控制器

(I) SSR/功率控制器

(J) 计数器

(K) 计时器

(L) 电压/电流面板表

(M) 转速/线速脉冲表

(N) 显示单元

(O) 传感器控制器/开关电源

(P) 步进电机/驱动器/运动控制器

(Q) 触摸屏

(R) 远程网络设备

(S) 其他

## ■ 输入和接线图

输入	显示	接线图
0 - 2VDC	0-2U	DC0-2V, DC1-5V, DC0-10V SOURCE 12-24VDC HI ↓ LOW ↓ + -
1 - 5VDC	1-5U	
0 - 10VDC	0-10	
0 - 1mA	InA	DC0-1mA SOURCE 12-24VDC HI ↓ LOW ↓ + -
4 - 20mA	4-20	DC4-20mA SOURCE 12-24VDC HI ↓ LOW ↓ + -

## ■ 出厂设置

In-t	0-2U	dot	0.0
L-SC	0.0	In-b	00
H-SC	100.0	Loc	OFF

## ■ 错误显示

在检测的过程中, 若发生错误将显示错误代码

### ◎ Error 指示

- 测量值低于输入量程

例) 测量值输入为2mA, 而输入量程选择为4-20mA, 则闪烁 "LLLL"

- 测量值高于输入量程

例) 测量值输入为22mA, 而输入量程选择为4-20mA, 则闪烁 "HHHH"

- 如果存储芯片损坏或外部干扰或电源浪涌等导致误动作时, 将显示"Er-E"


### ◎ Error 指示清除

- "HHHH" 和 "LLLL" 错误是测量值超出输入量程, 如果改变输入值使其在量程范围内, 则错误信息自动清除

- "ouEr" 是指错误接线或测量输入发生某种错误  
请断电后检查输入部分

- "Er-E" 存储芯片内的数据被破坏  
终端用户是不能清除 "Er-E", 这需要我们的工程师来修复

## □ 程序




## ◎ 怎样改变设定值

- 当进入设定模式，按  $\square$  键移位，按  $\triangle$  键改变数值
- 设定完成后，按  $\square$  键2秒则保存数据进入下一模式
- 在某一设定模式中完成数值改变后，按  $\square$  2秒返回运行模式
  - 在设定模式下没有改变设定值，则按  $\square$  2秒返回运行模式
  - 当要查看每个模式的设定值，需每次按  $\square$  键2秒  
(如果连续按键，将不能回到运行模式)
  - 如果60秒没按键，将回到运行模式

## ■ 预设定功能

此功能是显示上下限设定 (-999 ~ 9999) 与测量输入值之间的关系

如果测量输入是 a、b， 显示值是 A、B，则显示 a=A， b=B，如下图




例) 可以用预设定功能，根据某输入值显示对应的数值(起始值可以不为0)

测量输入	设定值	显示	图表
DC0~10V	L-scale : 0 H-scale : 200	0 ~ 200	(Fig. 1)
	L-scale : 50 H-scale : 200	50 ~ 200	(Fig. 2)
	L-scale : -100, H-scale : 200	-100 ~ 200	(Fig. 3)
	L-scale : 200, H-scale : -50	200 ~ -50	(Fig. 5)

\* L-SC(下限值) : -999 ~ +9999, H-SC(High limit) : -999 ~ +9999

上下限值在内的差值必须在 "1" 以上

## ■ 应用接线



## ■ 正确使用

### 1. 使用前请先阅读目录

### 2. 注意事项


- 本产品请在温度 -10~50°C 和湿度 35~85% RH 下使用。最重要的是要在室温 20°C 下，调整精度
- 必须避免由于温度急剧变化形成的水滴状态
- 必须避免剧烈振动或冲击
- 请避免在有沉积物、灰尘及化学气体的环境中使用，这可能会损坏电路板
- 请别在超出额定规格的电压和干扰下使用，这可能会引起故障

### 3. 存放

存放在温度为 -20~60°C，湿度在 35~85%RH 的环境中，避免直接光线照射

### 4. 输入线

如果输入线过长或有干扰，请使用屏蔽线



- (A) 光电传感器
- (B) 光纤传感器
- (C) 门传感器/区域传感器
- (D) 接近开关
- (E) 压力传感器
- (F) 旋转编码器
- (G) 配线/配件
- (H) 温度控制器
- (I) SSR/功率控制器
- (J) 计数器
- (K) 计时器
- (L) 电压/电流面板表
- (M) 转速/线速脉冲表
- (N) 显示单元
- (O) 传感器控制器/开关电源
- (P) 步进电机/驱动器/运动控制器
- (Q) 触摸屏
- (R) 远程网络设备
- (S) 其他